

แบบรายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียดำบลกล้วยกว้าง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและ อาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัด วัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ไม่พบสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลกล้วยกว้าง เนื่องจากพื้นตำบลกล้วยกว้างอาชีพหลักของเกษตรกรคือทำนา และมักประสบปัญหายุ้งแล้ง และอยู่เขตชานเมือง
น้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคมีไม่มากนัก